



<div>Objaśnienia:</div> <div><div><div></div></div><div>lokalizacja otworów badawczych</div></div> <div><div>1/3.5</div><div>1,00</div><div>nr otworu/ głębokość [m p.p.t.] rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]</div></div>	Zleceniodawca	SAFEGE S.A. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22		Załącznik nr 3.1
	Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej			
	Lokalizacja	Mława, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa		luty 2015 r.
	Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000