



Objaśnienia:

- lokalizacja otworów badawczych
- 1/3,5** nr otworu/ głębokość [m p.p.t.]
144,00 rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]

Zleceniodawca	SAFEGE S.A. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22		Załącznik nr 3.1
Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej			
Lokalizacja	Mława, ul. Bracka		luty 2015 r.
Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000