











Przedsiębiorstwo geologiczne POLGEOL S.A.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO  Profil otworu numer 13				Zał.Nr: 1.7			
Rejon: ul. Krajewskiego Miejscowość: Mława Województwo: mazowieckie			Zlecienniodawca: SAFEGE S.A. Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
						Rzędna: 143.30 m n.p.m.				
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-01-28		
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niebudowlany piaszczysto ziemny +kamienie+gruz, szary	nN			
			1.0		0.80	pospółka zagliniona, ciemnobrązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Po(g)//Pg	IID		
			2.0		1.90	pospółka szaro-brązowa	Po	IIE	w	szg
			3.0							
					3.50					
Profil otworu numer 14 Rzędna: 143.30 m n.p.m. Data: 2015-01-28										
						nasyp niebudowlany piaszczysto ziemny +szkło+gruz	nN			
		1.0		0.90	nasyp niebudowlany ziemno gliniasty			w		
				1.20	piasek średni zagliniony szary	Ps(g)	IIB	w/m	szg	
		2.0		1.70	piasek gliniasty szaro-brązowy z domieszką glin piaszczystej przewarstwiony piaskiem średnim	Pg+Gp  Ps	IIIB	w	pl	
		3.0		3.10	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg  Ps	IIIA			
						3.50				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"